

Транзисторные выходы



Показатель	Технические данные
Количество встроенных выходов	FX5-8EYT/E□ 8 FX5-16EYT/E□ 16 FX5-32ET/E□ 16
Изоляция	через реле
Тип выхода	FX5-□EYT/ES FX5-32ET/ES переключение на минус (sink) FX5-□EYT/ESS FX5-32ET/ESS переключение на плюс (source)
Коммутируемое напряжение	5 до 30 В пост. т.
Коммутируемый ток	0.5 А на каждый выход 0.8 А на группу с 4 выходами 1.6 А на группу с 8 выходами
Мин. коммутируемая мощность	—
Ток утечки при выключенном выходе	макс. 0.1 мА/30 В пост. т.
Падение напряжения при включении	макс. 1.5 В
Время переключения	Выкл. → Вкл. ≤ 0.2 мс при токе не меньше 200 мА (24 В пост. т.) Вкл. → Выкл.
Индикация состояния	по одному светодиоду на каждый выход
Соединение	Клеммная колодка (винты M3)
Число групп выходов и количество выходов, подключаемых к одной общей клемме	FX5-8EYT/E□ 2 группы с 4 выходами FX5-16EYT/E□ 2 группы с 8 выходами FX5-32ET/E□ 4 группы с 4 выходами

Соответствие


Модули MELSEC серии FX5 соответствуют директивам Европейского Союза по электромагнитной совместимости и стандартам UL (UL, cUL).

Размеры и элементы управления

IМодули входов и выходов



Вид со снятой передней крышкой




Все размеры указаны в „мм“.

№	Описание
①	Крепежное отверстие Два отверстия для крепежных винтов M4, если для крепления модуля не используется 35 мм DIN-рейка.
②	Светодиодный индикатор ● Вход/выход включен ○ Вход/выход отключен
③	Кабель шины расширения
④	Язычок для вытаскивания
⑤	Светодиод POWER ● Питание подается ○ Питание не подается или аппаратная неисправность
⑥	Выемка для монтажа на DIN-рейке
⑦	Монтажная серьга для крепежа на DIN-рейке
⑧	Разъем расширения


●: Светодиод светится, ○: Светодиод не светится.

Модули входов/выходов с питанием



Все размеры указаны в „мм“.

Правая сторона




Все размеры указаны в „мм“.

№	Описание
①	Выемка для монтажа на стандартной DIN-рейке
②	Клипса для монтажа на DIN-рейке

●: Светодиод светится, ○: Светодиод не светится.

Вид со снятыми крышками



№	Описание
①	Разъем расширения (для предыдущего модуля)
②	Винты крепления клеммной колодки
③	Клеммы для питания и входов (X)
④	Разъем расширения (для следующего модуля)
⑤	Клеммы для выходов (X)

Установка и выполнение проводки



ОПАСНОСТЬ

- Перед установкой и выполнением электропроводки отключите напряжение питания программируемого контроллера и прочие внешние напряжения.
- Прежде чем включать питание и приступать к работе после монтажа и выполнения электропроводки, обязательно установите предусмотренную клеммную крышку, иначе может произойти поражение электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Данный прибор предназначен для эксплуатации в условиях, указанных на предыдущей странице. Модули не должны быть подвергены воздействию пыли, масляного тумана, едких (соленый воздух, Cl₂, H₂S, SO₂ или NO₂) или воспламеняющихся газов, сильной вибрации или ударов, высоких температур и конденсата или влажности. При монтаже обращайте внимание на то, чтобы стружка от сверления или кусочки проводов не попали в модуль через вентиляционные прорези. Это может привести к возгоранию, выходу аппаратуры из строя или возникновению неисправностей.
- При монтаже обращайте внимание на то, чтобы стружка от сверления или кусочки проводов не попали в модуль через вентиляционные прорези. Это может привести к возгоранию, выходу аппаратуры из строя или возникновению неисправностей.
- Чтобы закрыть вентиляционные прорези, воспользуйтесь прилагаемой крышкой. По окончании всех монтажных работ эту крышку необходимо снова удалить во избежание перегрева контроллера.
- Не дотрагивайтесь до токоведущих деталей модулей, например, клемм или разъемов.
- Надежно закрепите модуль на DIN-рейке или с помощью винтов.
- Во избежание деформации модуля установите его на ровную поверхность.
- Температурный класс кабеля должен быть не ниже 80 °C.
- Надежно подключите к соответствующим разъемам кабели для расширительных приборов и входов/выходов. Недостаточная затяжка винтов соединений может стать причиной неисправности.

Установка пылезащитной крышки

На время монтажа и выполнения электропроводки закройте вентиляционные прорези пылезащитной крышки. Порядок установки см. в инструкции для пылезащитной крышки. После монтажа и выполнения электропроводки обязательно снимите пылезащитную крышку.

Монтаж

Программируемый контроллер MELSEC семейства FX можно смонтировать либо на стандартной DIN-рейке, либо непосредственно на ровном основании (например, задней стенке распределительного шкафа).


Монтаж на стандартной DIN-рейке

- Модули входов/выходов с питанием


С задней стороны модулей имеется наз для DIN-рейки. С его помощью прибор можно просто и надежно закрепить на стандартной DIN-рейке (DIN 46277).

- Оттяните обе монтажные клипсы (поз. A на рис. ниже, где показан модуль процессора).


Вид спереди




Вид сзади



- После этого навесьте прибор на DIN-рейку.




- Прижимая модуль к DIN-рейке, вставьте монтажные клипсы, чтобы они зафиксировались.




- Подключите кабель расширения.

- Модули входов или выходов

- Оттяните монтажную клипсу DIN-рейки (поз. A на рис. справа).



- После этого навесьте прибор на DIN-рейку (рис. "B" справа).



- Прижимая модуль к DIN-рейке, вставьте монтажную клипсу, чтобы она зафиксировалась.


- Подключите кабель расширения.



Непосредственный монтаж на стене

- Просверлите крепежные отверстия. Для данного модуля расстояния между крепежными отверстиями указаны вверху, а для других модулей – в описаниях для этих модулей. Если рядом с базовым модулем устанавливаются и другие приборы семейства FX, оставьте между отдельными приборами свободное пространство 1...2 мм.

- Закрепите модуль расширения (поз. A на рис. справа) винтами M4.




Подключение кабеля расширения

Подключение модуля процессора или модуля входов/выходов с питанием

- Снимите крышку разъема расширения (поз. A на рис. ниже) с правой стороны модуля процессора или модуля входов/выходов с питанием.
- Подключите кабель расширения модуля входов/выходов (поз. B на рис. ниже) к разъему расширения модуля процессора или модуля входов/выходов с питанием. Вложите язычок для вытягивания (поз. C) кабеля расширения под крышку разъема расширения.

- Установите крышку разъема расширения (поз. A).



Электропроводка



ОПАСНОСТЬ

- Неисправный выходной модуль при некоторых обстоятельствах может неправильно включать или выключать выход. Поэтому для выходов, способных породить опасное состояние, предусмотрите контрольные устройства.

- При пропадании внешнего напряжения питания или неисправности программируемого контроллера могут возникнуть неопределенные состояния. Поэтому во избежание опасных рабочих состояний и повреждений предусмотрите профилактические меры вне контроллера (например, контуры аварийного выключения, блокировки с контакторами, концевые выключатели и т. п.).

- Выходной ток источника сервисного напряжения 24 В пост. т. зависит от наличия и количества подключенных модулей расширения. Если возникает перегрузка, напряжение автоматически снижается, а выходы контроллера и все выходы отключаются. Поэтому для выходов, способных породить опасное состояние, необходимо предусмотреть контрольные устройства.



ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения оборудования и несчастных случаев вследствие неисправности контроллера, вызванной записью в него некорректных данных из-за воздействия помех, соблюдайте следующие требования.

- Проводку постоянного тока не следует прокладывать в непосредственной близости от проводки переменного тока.
- Высоковольтную проводку следует прокладывать отдельно от управляемой проводки и линий передачи данных. Минимальное расстояние между этими проводками: 100 мм.


- Выполняя электропроводку для винтовых клемм, соблюдайте приведенные ниже правила.

Несоблюдение данных правил может привести к поражению током, сбоям в работе оборудования, короткому замыканию, отсоединению или повреждению прибора.

- Беспаечные наконечники должны соответствовать разъемам, указанным ниже.
- Скручивайте концы многожильных проводов и не оставляйте отдельные провода.
- Концы проводов облучивать не следует.
- Нельзя подключать более указанного количества проводов, а также провода непредусмотренного сечения.
- Винтовые клеммы следует затягивать моментом, указанным ниже.
- Подключенные к клеммам провода следует закрепить так, чтобы исключить чрезмерную механическую нагрузку на клеммы и подсоединеные компоненты.

Подключение специального функционального модуля или модуля входов/выходов без питания



- Снимите верхнюю крышку (поз. A) с левой стороны рабочего модуля (поз. B).
- Подключите кабель расширения (поз. C) модуля входов/выходов к рабочему модулю (поз. B).
- Вытяните язычок (поз. D) кабеля расширения с правой стороны крышки.
- Установите крышку разъема (поз. A).



Подключение к винтовым клеммам

Применяйте имеющиеся в продаже кольцевые или иные кабельные наконечники для винтов M3.

Подключение к клемме одного провода



1: Винт клеммы
2: Беспаечный наконечник

Момент затяжки винтов: 0.5...0.8 Н·м.

УКАЗАНИЕ

Клеммы "е" не подключаются.

Подключение напряжения питания (только для модулей входов/выходов с питанием)



ОПАСНОСТЬ

Напряжение питания программируемого контроллера подключайте только к клеммам "N" и "L". Подключение переменного напряжения к клеммам входов, выходов или источника сервисного напряжения приведет к повреждению прибора.

УКАЗАНИЕ


Питание модулей входов/выходов с питанием следует включать одновременно с питанием модуля процессора или раньше его.

S1: Кнопка для включения электропитания

S2: Аварийный останов

H1: Сигнальная лампа "Напряжение ВКЛ."

K1: Главный контактор



Заземление

● Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом.

● Точка соединения должна быть расположена как можно ближе к программируемому контроллеру. Заземляющий провод должен быть как можно короче.

● Площадь поперечного сечения заземляющего кабеля должна быть не менее 2 мм².

● Программируемый контроллер следует заземлять, по возможности, независимо от других приборов. Если самостоятельное заземление не возможно, следует выполнить общее заземление в соответствии со средним примером на следующем рисунке.



Подключение входов

УКАЗАНИЕ

Для всех входов (X) модуля можно использовать источник сервисного напряжения или внешний источник питания. Но для каждого модуля входов/выходов следует использовать только какой-то один из этих источников питания.

Подключение датчиков, переключающих на минус или плюс

К модулям входов и модулям входов/выходов с питанием серии FX5 можно подключать датчики с отрицательной (переключающие на минус) или положительной (переключающие на плюс) логикой. Выбор осуществляется путем соединения клеммы "S/S".



● Подключение входов с отрицательной логикой

Для датчиков с отрицательной логикой клемма S/S подключается

к клемме 24 В источника сервисного напряжения или к положительному полюсу внешнего источника питания.



В этом случае подключенный ко входу контакт выключателя или датчик с открытым NPN-коллектором соединяет вход контроллера с отрицательным полюсом источника напряжения

Для источника сервисного напряжения



①: 100–240 В пер. т.

Для внешнего источника питания





①: 100–240 В пер. т.

● Подключение входов с положительной логикой

Для датчиков с положительной логикой клемма S/S подключается к клемме 0 В источника сервисного напряжения или к отрицательному полюсу внешнего источника питания.



В этом случае подключенный ко входу выключатель или датчик с открытым PNP-коллектором соединяет вход контроллера с положительным полюсом источника напряжения.

Для источника сервисного напряжения



①: 100–240 В пер. т.


Для внешнего источника питания




①: 100–240 В пер. т.

Примеры подключения входов

● Датчик, переключающий на минус (отриц. логика)



● Датчик, переключающий на плюс (полож. логика)




Указания по подсоединению датчиков

● Выбор выключателя

При напряжении 24 В пост. т. входной ток контроллера равен 4 мА. Если вход управляет kontaktом выключателя, обратите внимание на то, чтобы используемый выключатель был рассчитан на такой маленький ток. В выключателях, рассчитанных на большие токи, при коммутации маленьких токов могут возникнуть проблемы с наличием контакта.

● Подключение датчиков с последовательно включенным светодиодом


В зависимости от базового блока и задействованного входа падение напряжения на датчике не должно превышать 2.4 В. К входу можно последовательно подключить до двух выключателей с встроенным светодиодом.



● Соединение датчиков со встроенным параллельным сопротивлением

Используйте только датчики с параллельным сопротивлением не меньше 13 кОм. В случае меньших значений необходимо подключить дополнительное сопротивление R, значение которого можно рассчитать по следующей формуле:


$$R \leq \frac{6Rp}{13 - Rp} [\text{k}\Omega]$$



● Подключение двухпроводных датчиков

При выключенном датчике ток утечки IL не должен превышать 1.5 мА. В случае более высоких токов необходимо подключить дополнительное сопротивление ("R" на следующем рисунке). Формула для расчета этого сопротивления:


$$R \leq \frac{9}{IL - 1.5} [\text{k}\Omega]$$



Соединение выходов


У модулей входов/выходов серии FX5U выходы объединены в группы, состоящие из 4 или 8 выходов. Каждая группа имеет общий вывод для коммутируемого напряжения. В случае релейных выходов и транзисторных выходов, переключающих на минус, соответствующие клеммы обозначены "COM□", а в случае транзисторных выходов, переключающих на плюс, они обозначены "+V□". При этом вместо "□" стоит номер группы выходов, например, "COM1"

На блоке группы разделяются линиями. Выходные клеммы делятся на группы, подключенные к одной общей клемме (COM или +V).



Пример соединения выходов

Релейный выход



Транзисторный выход (переключающий на минус)



Транзисторный выход (переключающий на плюс)



Примечания по подключению выходов

● Внешнее питание

- релейные выходы

Для управления нагрузкой следует применять внешние источники питания напряжением не более 30 В пост. тока или не более 240 В переменного тока.

- транзисторные выходы


Для управления нагрузкой следует применять источники питания от 5 до 30 В пост. т., выходной ток которых в два раза больше превышает номинальный ток предохранителя, подключенного к цепи нагрузки.

● Падение напряжения

Падение напряжения при включении выходного транзистора составляет около 1.5 В. Для управления полупроводниковым элементом следует внимательно проверить его характеристику входного напряжения.

Указания по защите выходов


- Защита при коротких замыканиях
Выходы не имеют внутренней защиты от превышения тока. Короткое замыкание в цепи нагрузки может привести к повреждению прибора или возгоранию.
По этой причине защитите цепь нагрузки внешним предохранителем.
- Коммутация индуктивных нагрузок
Для индуктивной нагрузки (реле или соленоида), подключенной к постоянному напряжению, диод подключается параллельно нагрузке.



При выборе диода руководствуйтесь следующими принципами:

- Электрическая прочность: в 5-10 раз выше коммутируемого напряжения
- Ток: как минимум такой же, как ток нагрузки

Если индуктивная нагрузка коммутируется релейным выходом на переменное напряжение, параллельно нагрузке следует предусмотреть **RC-звено**.




RC-звено должно отвечать следующим требованиям:

- напряжение: 240 В переменного тока
- сопротивление: 100 до 200 Ом
- емкость: около 0.1 мкФ

Разводка клемм

Модули входов




Нижние номера

Модули выходов



Верхние номера



Нижние номера

Модули входов/выходов с питанием

FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES

=	S/S	0V	X0	2	4	6	X10	2	4	6	*
L	N										
			24V	1	3	5	7	1	3	5	7
Y0	2	*	Y4	6	*	Y10	2	*	Y14	6	*
COM0	1	3	COM1	5	7	COM2	1	3	COM3	5	7

FX5-32ET/ESS

Y0	2	*	Y4	6	*	Y10	2	*	Y14	6	*
+V0	1	3	+V1	5	7	+V2	1	3	+V3	5	7

